



Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 26/06/2023

MAIRIE DE MENTHON ST BERNARD
284 RUE SAINT BERNARD
74290 MENTHON ST BERNARD

RAPPORT D'ANALYSE Eau de baignade E23.2486.1_20230626151036

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	21/06/2023 12:07	Nom Installation * :	
Date de réception :	21/06/2023 15:28	Code et Nom PSV * :	0000003983 - PLAGE MUNICIPALE
Date début analyse :	21/06/2023	Commune* :	MENTHON-SAINT-BERNARD
Prélevé par :	TAVERNIER Jade - JTA	Localisation exacte :	A l'angle du ponton
X Normes :	FD T90-521 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	EB - EAU DE BAINNADE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	BAI_N
Type visite * :	AU_BAI - BAINNADE	Type traitement * :	
Code et nom UGE* :	3351 - MENTHON MUNICIPALE	Type d'installation * :	BAI

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Entérocoques NPP (microplaques)	<15	NPP/100ml	≤660	NF EN ISO 7899-1
X Escherichia coli NPP (microplaques)	61	NPP/100ml	≤1800	NF EN ISO 9308-3

PHYSICO-CHIMIQUE

X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	271	µS/cm		NF EN 27888
---	-----	-------	--	-------------

TERRAIN

Nébulosité	Couvert			Observation
Nébulosité à J-1	Couvert			
Vent	Faible			Observation
Température de l'air	25	°C		Méthode à la sonde
Température Eau	22,2	°C		Méthode à la sonde
Transparence	>1	m		NF EN ISO 7027-2
X pH	8,2	unité pH		NF EN ISO 10523
Couleur	Normal			Qualitatif
Huiles minérales	Absence			Observation
Présence flottants goudrons	Absence			Observation
Tensioactifs et mousses	Absence			Observation
Phénol	Absence			Observation
Etat du plan d'eau	Calme			Observation
Déchets dans l'eau	NON			Observation
Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs)	6	baigneurs		Observation
Affichage des résultats	Mise à jour			Observation
Synthèse profil des eaux	Absence			Observation
Fréquentation de la plage	Faible			Observation
Déchets sur plage	NON			Observation
Présence d'animaux	NON			Observation
Propreté de la plage	Satisfaisant			Observation
Propreté des sanitaires	Satisfaisant			Observation



Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 26/06/2023


MAIRIE DE MENTHON ST BERNARD
284 RUE SAINT BERNARD
74290 MENTHON ST BERNARD

Déclaration conformité échantillon E23.2486.1

Eau de baignade respectant les seuils impératifs de qualité.

BURNAT Lydie

Resp. unité Chimie des eaux



MAISSE Veronique

Technicienne Hygiene



CANCOUET Julie

Resp. unité logistique

